


Con la presencia de numerosos participantes en línea, el día 06/08/25 comenzó el Curso “Patologías habituales en las construcciones” – Módulo 2, a cargo del Arq. Enrique D. Botto Tripodaro.



CAUSAS DE PATOLOGÍAS EN LAS CUBIERTAS PLANAS

- FALLAS EN LA EJECUCIÓN**
- DAÑOS EN LA CAPA DE IMPERMEABLE**
- FALLAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS BABETAS**
- FALLA EN LA ACOMETIDA A LOS DESAGÜES**
- FILTRACIONES POR VENTILACIONES**
- CONTRAPENDIENTE DEL SUSTRATO**
- CADUCIDAD DE LA IMPERMEABILIZACIÓN**



FALLAS SECUNDARIAS EN CUBIERTAS PLANAS

- MAL DISEÑO DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN**
- MALA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN**
- CARENCIA DE JUNTAS DE DILATACIÓN**
- FALLAS EN LOS DESAGÜES**
- FILTRACIONES POR LAS VENTILACIONES**
- EMBUDOS DE PVC DEFORMADOS POR CALOR**