

Con la presencia de numerosos participantes, el día 07/08/23 comenzó el Curso "Patologías habituales en las construcciones – Módulo 2", a cargo del Arq. Enrique D. Botto Tripodaro.

PATOLOGÍAS ORIGINADAS POR LAS FILTRACIONES



DETERIORO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DAÑOS A NIVEL ESTRUCTURAL

FALLOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DESPRENDIMIENTO DE LOS REVESTIMIENTOS INTERIORES

AMBIENTE INSANO Y PERJUDICIAL

APARICIÓN DE HONGOS, ACAROS Y MOHOS

UNA CASA CON HUMEDAD POR FILTRACIÓN

Enrique Dante Botto

PUNTOS DE ACCESO DE HUMEDAD



Junta elastoplástica

Impermeabilizante MP continuo

Pavimento de baldosas

Recrecido de pendiente

FAJA DE NIVELACION

Losa forjado

Aislamiento térmico

Barrera de vapor

VIGA DE ENCADENADO

Enrique Dante Botto