


Con la presencia de numerosos participantes en línea, el día 13/05/26 comenzó el Curso Patologías habituales en las construcciones – Módulo 2, a cargo del Arq. Enrique D. Botto Tripodaro.



FALLAS EN LAS MEMBRANAS ASFÁLTICAS

- ✪ ACOMETIDA DE LA BABETA CONTRA LA PARED EN ÁNGULO RECTO
- ✪ COLOCACIÓN INVERSA HACIA LOS DESAGÜES
- ✪ TERMINACIÓN DE LAS JUNTAS CON PINTURA ALUMINIO AL SOLVENTE